

Trimble DINI





Norgeodesi AS

Trimble DiNi – Nytt prosjekt



Gå på files

Editor	
Data im/export	
Memory	

Select project	
New project	
Rename project	
Delete project	
Copy between projects	

Project menu

New Project

New project	ab 🔳
Name:	
norgeo01	
Operator:	
Norgeo	
Notes:	
	Ctoro
	Store

Her kan du legge inn prosjektnavnet hvem som opererer instrumentet og evt. en kommentar til prosjektet





Trimble DiNi – Starte prosjekt



1	Single point measurement	
2	Line leveling	
3	Intermediate sights	
4	Stake out	
5	Continuous measurements	

Gå på Survey

Velg Line leveling



Start en ny linje og gi denne linjen et navn Velg målemetode, her har vi valgt BF som står for Backsight Frontsight



Norgeodesi AS Trimble DiNi – Starte måling

mpar		
Point number:	FM1	P
Code:		
Benchmark height:	128.00000m	
		Cont.
ing leveling		Cont.
ine leveling	1:	Cont.
ine leveling	1: SNo:001	Cont. 23 🗉
ine leveling 7: 128.000.00m	12 SNo:001 indiv. PNo	Cont. 23 • Bf
Line leveling Z: 128.00000rr	12 SNo:001 1 indiv. PNo FM1	Cont. 23 8 6



Info

∢⊕

Legg inn første benchmark punkt og benchmark høyde Dette skal være høyden på fastmerket ditt

Mål mot baksiktet (fastmerket) og trykk på mål knappen

Deretter tar man framsikt mot det første hjelpepunkt og mål.







Trimble DiNi - Måling



SNo:002 B
incr. PNo.:

Ta en ny oppstilling med DiNi og mål baksikt mot første hjelpepunkt

Fortsett med et nytt framsikt mot nytt hjelpepunkt og trykk mål



Norgeodesi AS



Trimble DiNi - Måling

Line	leveling BE	Q	No:003	123 ⊡ ≣⊧
Z: Rf: HD:	127.000 3.00000 3.000m	00m m	incr. 1 HP2 Code	PNo.:
Lend	1 Disp	Info	Rpt.	→ ⊕
Line	leveling			123 🗈

 Line leveling
 123 □

 ✓
 ■F
 SNo:003
 ■

 Zi:
 130.00000m
 Incr. PNo.:
 ▼

 Rb:
 3.00000m
 FM2
 ▶

 HD:
 3.000m
 Code:
 ●

 Info
 Rpt.
 > ⊕

Ny oppstilling og mål mot forrige framsikt\hjelpepunkt

For å avslutte nivellementet kan du avslutte i et nytt kjentpunkt eller i samme punktet som man startet i. Mål deretter mot kjentpunkt.



Norgeodesi AS

Trimble DiNi - Avsluttning



Ple	ase conf	irm	N004		
۲	End with	n closin	g benc	hmark	?
end	Disp	Info	Rpt.] →	Œ

Point number:	FM2	•
Code:	7	•
Benchmark height	: 2	353

Ved og trykke Lend avsluttes linjen eller loopen.

Deretter får man et valg om avslutte med et kjentpunkt.

Tast så inn punktnavn og høyde på kjentpunkt . Ved å trykke Cont. vil man få opp resultatene etter endt nivellement.

