



Landmålingsrapport fra Penmap

1. Start Penmap Project Manager, marker projektet ditt og velg «Settings».



2. Velg fanen «User defined csv formats» og klikk «Add»



3. Gi eksporten et navn, f.eks landmålingsrapport. Under «Format String:» er alle kolonner som vil skrives til rapporten som kommer i csv-format. Felter som normalt sett ikke er nødvendig å ta med og som kan fjernes er: Latitude, Longitude, EllipsoidalHeight, AntHeight, AntOffset. Husk å huke på «Add format as a header line to export file»

User defined csv format

Please enter the name for the format:



Name:

Please enter the the format:


Format string:

Add format as a header line to export file

4. Klikk lagre, og OK. Gå inn på prosjektet ditt og marker jobben som du ønsker rapport på. Gå på Download og velg csv:Landmålingsrapport som eksportformat.

Penmap Trimble Connect projects  

Search:

Status	Name	Description	Last Updated	Last user	Status description
	Vøyenenga	auto generated from field	10.06.2020 14:28:53	Magnus Bratvold	Completed

Project: Vøyenenga

Export:

Only new and modified data

- Du har nå fått en .csv-fil som kan åpnes i Excel. For å gjøre denne litt mer lesbar kan du markere kolonne A, gå på fanen «Data» og velge «Tekst til kolonner». Velg «Data med skilletegn», klikk neste og velg «Komma» som skilletegn. Se at forhåndsvisningen ser fornuftig ut slik som under, og klikk fullfør:

The screenshot shows the Excel 'Data' ribbon with the 'Convert Text to Columns' button circled in red. Below it, the 'Convert Text to Columns - Step 2 of 3' dialog box is open. The 'Delimited' radio button is selected, and 'Comma' is chosen as the separator. A preview of the data is shown in the dialog box, with columns separated by commas.

PointId	FeatureCode	Northing:Meter:3	Easting:Meter:3	Elevation:Meter:3	Latitude:Degree:9
7732827.649		621490.783	52.713	69.675707493	
3,,7732829.391	1,621491.621	53.054	69.675707493		
Stolpe LS,,7732830.78	621491.595	53.334	69.67572707		
5,,7732824.919	621489.845	52.516	69.675735158		
6,,7732823.744	621489.454	52.188	69.675689481		
7,,7732822.006	621488.852	51.974	69.675673136		
8,,7732818.132	621487.183	51.562	69.675673136		
9,,7732814.273	621485.88	50.967	69.675673136		
10,,7732810.648	621484.227	50.48	69.675673136		
11,,7732807.816	621482.734	49.955	69.675673136		
12,,7732806.099	621481.263	49.448	69.675673136		
13,,7732804.755	621479.369	49.252	69.675673136		
14,,7732801.748	621476.726	48.704	69.675673136		
15,,7732799.998	621473.839	48.01	69.675673136		
16,,7732798.178	621471.706	47.593	69.675673136		
17,,7732796.487	621468.917	47.264	69.675673136		
18,,7732794.21	621466.197	46.89	69.675673136		
19,,7732792.706	621463.173	46.552	69.675673136		
20,,7732791.11	621460.767	45.931	69.675673136		
21,,7732789.506	621458.178	45.754	69.675673136		
22,,7732788.65	621455.778	45.358	69.675673136		
23,,7732787.527	621452.84	44.895	69.675673136		

- Siste steget er å sørge for at feltet for PDOP-verdier blir lest som tall og ikke som dato. Dette gjør du ved å markere kolonnen «pdop» og velge «Tekst» i stedet for «Standard» som det automatisk står til. Klikk fullfør, sett inn kantlinjer og rapporten din er klar:

The screenshot shows the 'Convert Text to Columns - Step 3 of 3' dialog box. The 'Text' radio button is selected for the 'pdop' column. A preview of the data is shown with the 'pdop' column highlighted.

Standard	Standard	Tekst	Standard	Standard	Standard
Longitude: Degree: 9	EllipsoidHeight: Meter: 3	Pdop	Rms3D: Meter: 3	Rms2D: Meter: 3	SatEpochs
0.135320258	72.355	1.3	0.104	0.048	1
0.135344148	72.696	1.3	0.09	0.04	1
0.135345317	72.977	1.3	0.098	0.051	1
0.135292494	72.159	1.4	0.146	0.071	1
0.135280849	71.83	1.4	0.048	0.021	1