

Hvordan aktivere matrikkelsjekk på din målebok?


Android (TSC5, TDC6, TDC600)

For å aktivere matrikkelsjekk funksjonen må man legge til en fil som heter «CadastraTolerances» inn i systemmappen til Trimble Access. Hovedpoenget er å få lastet ned filen til måleboken, og derfra må vi flytte filen til korrekt mappe. Slik gjør man det med Trimble Connect og Access.


Man kan laste ned filen direkte fra <https://norgeodesi.no/support/> og laste ned filen fra «Brukerveiledninger og nedlastinger» Men da får man ikke redigert filen på forhånd i Android så man må bruke de forårsbestemte instillingene. Dersom man vil redigere filen først må man via windows og videre derfra.

Fremgangsmåte via Trimble Connect


1. Last filen opp til et Trimble Connect prosjekt du har laget.
2. Når dette er gjort åpner du Trimble Access fra måleboken og klikker på tannhjulet på prosjektet




3. Klikk videre til «Koble til filer» og finn CadastralTolerances filen du har lastet opp i connect. Marker den slik at den har en hake og trykk aksepter.




4. Klikk videre på «Laste ned» for å laste filen ned til lokal lagring på måleboken




5. Filen er nå lastet ned til måleboken. Gå ut av Trimble Access, åpne appen «Filer» eller «Files» i Android, den ser slik ut:



6. Herfra klikker du på menyknappen øverst til venstre (de tre strekene) og velger enheten (I dette tilfellet er det TDC6) Videre derfra klikker du på Trimble Data→Projects→og velger korrekt prosjektlokasjon, altså det prosjektet du lastet opp filen til Connect.




7. Når du har lokalisert filen markerer du den ved å holde inne, for så å klikke på de tre øverste prikkene til høyre. Her velger du «Flytt til».




8.

8. Når du klikker «Flytt til» kommer du helt tilbake til startmenyen på «Filer». Følg så samme steg som i punkt 6, men velg denne stien: Trimble Data → System files. Når du er på riktig sted så trykker du på «Flytt». Filen er nå på riktig plass og funksjonen er aktivert.




Windows (TSC7, T100, T10, T7)


1. Følg punkt 1-4 i oppskriften over.
2. Flytt filen fra prosjektet til systemfiler. Begynn med å åpne filutforsker fra Trimble Access




3. Finn CadastralTolerances filen i prosjektet du lastet opp filen i, marker filen og klikk «klipp ut» eller «cut»



- 4.
5. Klikk deg tilbake til «Trimble Data» mappen i filutforsker



- 6.
7. Åpne «System Files» mappen og lim inn filen i den mappen. Funksjonen er nå aktivert i måleboken.



- 8.